

VEDLIKEHOLDSPLAN LILAND SKOLE

	Dato:	Daglig	Ukentlig	Måntlig	Årlig	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Kostnadsanslag
Uteområder:		Visuell sjekk			Gjennomgang av stikkrenner m.m Takrenner		Ny parkering	Drenering av bane	Asfaltering		Utbygging av septik Og avløp	420 000
Administrasjon:		Temperatur Ventilasjon	Lufting vannbårn varme	Egenkontroll heis	Brannvernrunder El sjekk Heiskontroll smurning av lås Filtersjekk	vent og vask i klasserom	utvendig maling Ny inntaksledning	Etterisolering	Gulv belegg Naturfag og Håndarbeidssal	Ny Hovedtavle Sikringsskap	Brannvarsling Nødllys	487 000
Barneskolen:		Temperatur Ventilasjon			Brannvernrunder El sjekk smurning av lås Filtersjekk	Gulvbellegg	Nye ovner Ny hoveddør Ny inntaksledning Ny uteklokke	Etterisolering Bytte 2stk 3 fags vindu Utvendig maling Vindu toalett	Nye ventiler og luke i kryprom	Ny eltavle	Brannvarsling Nødllys	317 000
Ungdomskolen:		Temperatur Ventilasjon			Brannvernrunder El sjekk smurning av lås Filtersjekk		Nye ovner 3 Toalett Ny inntaksledning	Etterisolering bytte 2 stk 3 fags vinduer bytte vinduer toalett	Nye ventiler kryprom Utvendig maling	Ny eltavle Nye gulvbeleg	Brannvarsling Nødllys	265 000
Gymbygg:		Temperatur Ventilasjon Bassengkontroll	Skummlegging	Spylin filter Slamsuging	Brannvernrunder El sjekk Sluker i dusj smurning av lås Filtersjekk		Fordamper Universell utforming av inngangsparti Ny belysning Ny inntaksledning	Etterisolering	Ventilasjon	Utvendig maling Vinduer i kjøkken	Brannvarsling Nødllys	345 000
											fellesutgift	1 345 000
											sum:	2 834 000